



だれでもできる 快測 Scan

目 次

□ 快測 Scan を操作する前に

01 「快測 Scan」を使用できるように設定する	1
02 「快測 Scan」にログインする	8
03 クラウド工事を作成する	10
04 「快測 Scan」の作業フローについて	13
05 QR プレートの設置	15

□ 快測ナビの操作

06 「快測ナビ Adv」で、標定点と検証点を計測する	18
07 標定点・検証点データを「KS データバンク」にアップロードする	21

□ 快測 Scan の操作

08 「快測 Scan」の画面説明	23
09 点群のスキャンを実施する	25
10 スキャンデータを確認・編集する	29
11 スキャンデータを「KS データバンク」にアップロードする	34
12 体積計算を行う	36
13 面積計算を行う	40
14 点群をスライスして断面を確認する	43

□ SiTE-Scope の操作

15 「SiTE-Scope」に快測 Scan データを取り込む	46
----------------------------------	----

□ 注意事項

点群をスキャンする上での注意点	49
-----------------	----

STEP

01

「快測 Scan」を使用できるように設定する

快測 Scan を使用するには、クラウドサービス管理画面での設定が必要です。

設定の流れ

01 管理者情報の登録

P2

[管理者が行う操作です]

管理者情報を登録し、クラウドサービスを利用できる状態にします。

02 メンバー招待 快測 Scan 利用権限

P4

[管理者が行う操作です]

クラウドサービスを利用するメンバーをメールで招待します。
招待メール送信時に、快測 Scan の利用権限を設定します。

03 個人情報の登録

P5

[メンバーが行う操作です]

招待メールからクラウドサービス管理画面を起動し、個人情報を登録します。

04 KSデータバンク インストール

P6

[快測 Scan を使用する方が行う操作です]

KS データバンクをインストールします。

KS データバンクは、快測 Scan でスキャンしたデータや快測ナビ Adv で記録した標定点・検証点データを保管するクラウドサービスです。

05 快測 Scan インストール

P7

[快測 Scan をまだインストールしていない方が行う操作です]

クラウドサービス管理画面にも、App Store の二次元コードがございます。

詳しい操作方法についてのご案内

このマニュアルでは、基本的な操作の流れを説明しています。

クラウドサービス管理画面の詳しい操作については、

「クラウドサービス管理画面 基本操作マニュアル」または「ヘルプ」をご覧ください。



01 管理者情報を登録する

- 1 以下のアドレスにアクセスし、クラウドサービス ID・メールアドレスを登録します。

ログイン用アドレス <https://my.ks-cloud.net/first>

ログイン用アドレス <https://my.ks-cloud.net/first>

管理者情報の登録

この度は、ご成約ありがとうございます。
クラウドサービスIDと管理者のメールアドレスを入力して「登録する」ボタンを押してください。

クラウドサービスID 12345678
メールアドレス ichi-kensetsu@kentem.co.jp

1 入力
2 登録する キャンセル

クラウドサービス ID は、ご注文時に送信させていただいたメールをご確認ください。

差出人：建設システムクラウドサービス
(ks-cloud@kentem.co.jp)
件名：「クラウドサービス」登録完了のお知らせ



- 2 管理者情報の登録が完了しました。
※登録されたメールアドレスにメールが送信されます。

ログイン用アドレス <https://my.ks-cloud.net/first>

管理者情報の登録完了

以下のアドレスにメールを送信しました。

ichi-kensetsu@kentem.co.jp

3 完了

- 3 メールの URL からクラウドサービス管理画面を立ち上げます。

この度、●●建設株式会社の管理者より、建設システムクラウドサービスに招待されました。

現在は、仮登録の状態です。

以下の URL をクリックし、アカウント登録を完了してください。

<https://my.ks-cloud.net/first>

4



4 引き続き、名前・パスワードを登録します。

② メンバー情報の登録
下記の内容を入力して「登録する」ボタンを押してください。

氏名 必選 建設 一郎
姓 姓
名 名
パスワード 必選 *****
半角大文字・小文字・数字・記号を含めた10文字以上
パスワード（確認用） 必選 *****

アプリケーション選択 SiteBox 利用規約

5 利用規約に同意し、登録を完了します。※ログイン方法については、P8「ログインする」をご覧ください。

アプリケーション選択 SiteBox 利用規約

SiteBox 利用規約
この規約（以下、「SB規約」といいます。）は株式会社建設システム（以下、「当社」といいます。）と、当社の提供する SiteBox に係るサービス、又はアプリケーション（以下、「SBサービス」といいます。）を利用するお客様との間の権利義務を定めます。

利用規約に同意する

登録する 8

クラウドサービス管理画面 ヘルプ

② メンバー登録の完了
メンバー登録が完了しました


KSデータバンク
写真管理のためのKSデータバンクのインストールを忘れていませんか？
インストーラ

完了 9

3

02 | クラウドサービスを利用するメンバーをメールで招待します。

- 1 [メンバー管理] → [メンバー招待] をクリックします。



- 2 招待するメンバーのメールアドレスを入力します。



※個人のメールアドレスをお持ちでない場合は、フリーのメールアドレスをご登録していただく必要があります。

- 3 メンバーの権限等を設定し、快測 Scan の [利用] にチェックを付けます。



※登録した各メールアドレスに、招待メールが配信されます。配信されたメールには、有効期限があります。

あとでメンバーの権限を変更する場合

[メンバー管理] より、メンバーの権限を変更することができます。

03 | 招待メールから個人情報を登録し、KS データバンクをインストールします。

- 1** 招待者にはメールが届きます。メールの URL をクリックし、クラウドサービス管理画面を起動します。

この度、●●建設株式会社の管理者より、建設システムクラウドサービスに招待されました。

現在は、仮登録の状態です。

以下の URL をクリックし、アカウント登録を完了してください。

<https://my.ks-cloud.net/>

1

- 2** 名前とパスワードを入力します。

② メンバー情報の登録

下記の内容を入力して「登録する」ボタンを押してください。

氏名 必須	建設	二郎
姓	建設	名
パスワード 必須	●●●●●●●●●●	
パスワード（確認用） 必須	●●●●●●●●●●	
アプリケーション選択 快測Scan 利用規約		

2 入力

- 3** 利用規約に同意し、登録を完了します。

アプリケーション選択 快測Scan 利用規約
快測Scan 利用規約
この規約（以下、「KSS規約」といいます。）は株式会社建設システム（以下、「当社」といいます。）と、当社の提供する快測Scanに係るサービス、又はアプリケーション（以下、「KSSサービス」といいます。）を利用するお客様との間の権利義務を定めたものであります。
<input checked="" type="checkbox"/> 利用規約に同意する
5 登録する

3 確認
4
5

5

- 4** KS データバンクをインストールします。
インストール手順については、KS データバンクのマニュアルをご確認ください。



KS データバンクのインストールについて

[App 一覧] → [インストーラ] からも KS データバンクをインストールすることができます。
App 一覧では、マニュアルのダウンロードも可能です。

The screenshot shows the App Catalog interface. On the left sidebar, the 'App 一覧' (App Catalog) icon is highlighted with a blue circle labeled '1'. In the main area, the 'すべてのアプリ一覧' (All Apps) section is displayed. The 'KSデータバンク' (KS Data Bank) app card is selected, with its details shown: '施工中に発生する写真や書類、図面といった各種データをバックアップ。' (Backups various types of data such as photos, documents, and drawings taken on-site). Below the app card, there are two buttons: 'インストーラ' (Installer) and 'マニュアル' (Manual), both enclosed in a dashed blue circle labeled '2'.

KS データバンクの操作について

ヘルプ機能をお使いください。
KS データバンクの画面上の [ヘルプ] タブ
→ [ヘルプ] でヘルプが起動します。



05 | 快測 Scan をインストールします。

- 1 まだインストールしていない場合は、App Store にて「快測 Scan」を検索するか、または右記二次元コードを読み取ってインストールしてください。

快測 Scan のインストール

下記二次元コードを iPad Pro で読み取り、インストールしてください。



クラウドサービス管理画面から AppStore を表示したい場合

端末にて、クラウドサービス管理画面の [契約情報] から AppStore を直接表示することも可能です。

契約情報			
アプリ名	契約期間	契約内容	...
KSデータバンク	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	10.09 / 30.00 GB	...
SiteBox	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	8 / 10 ライセンス	...
SiteBox トンネル	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	8 / 10 ライセンス	...
SiteBox 配筋検査	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	8 / 10 ライセンス	...
写管屋クラウド	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	7 / 7 利用規約	...
出来形管理クラウド	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	5 / 5 マニュアル	...
品質管理クラウド [コンクリート]	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	5 / 5 Google Playから入手	...
施工体制クラウド	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	3 / 3 App Storeから入手	...
快測Scan	20XX/XX/XX - 20XX/XX/XX	5 / 5 ライセンス	...

3

2




「快測 Scan」にログインする

快測 Scan にログインするには、クラウドサービス管理画面で設定したメールアドレスとパスワードが必要です。


01 | 快測 Scan にログインし、カメラへのアクセスを許可します。

- 1** 快測 Scan を起動し、表示されるメッセージからカメラへのアクセスを許可します。
※快測 Scan 初回起動時のみ表示されます。



- 2** 利用規約をご確認の上、[同意する] をタップします。

※快測 Scan 初回起動時やアプリケーションアップデート後の初回起動時などに表示されます。




第2条 (KSデータバンク利用規約との関係)

- KSSサービスはKSデータバンク利用規約第1項に規定された「個別サービス」に該当し、また、KSS規約は同2項に規定された「個別規約」に該当するものです。KSSサービスを利用する場合には、KSS規約のみならずKSデータバンク利用規約も適用されます。
- 前項の規定にも関わらず、KSデータバンク利用規約の適用を明示された部分、KSデータバンク利用規約をKSSサービスに適用することが適切でない部分、及び、KSデータバンク利用規約をKSS規約に適用するに相応の内容が予想する部分においては、KSデータバンク利用規約は適用されないものとします。

3 同意する

- 3 メールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン] をタップしてください。



【P5】で設定した
メールアドレスと
パスワードを入力


STEP 03

クラウド工事を作成する


快測 Scan で計測したスキャンデータや、快測ナビ Adv で計測した標定点・検証点データは、KS データバンクにアップロードされます。
事前にアップロード先となるクラウド工事を作成します。

01 | アップロード先となるクラウド工事を、クラウド上に作成します。

- 1 KS データバンクを起動し、ログインします。(インターネット回線への接続が必要です。)



- 2 [工事の管理] をクリックします。



- 3 クラウドサービス管理画面が起動します。
[工事] → [新規工事作成] をクリックします。



4 工事情報を入力します。

工事一覧 > 新規工事作成

工事情報の入力

1. 工事情報の入力 2. 休日の基本設定 3. 休日の詳細設定 4. 登録完了

工事情報

CORINS取り込み ファイル(.xml)選択 選択 取り込み

CORINS登録番号

工事名 令和〇〇年度 〇〇サンプル工事

略称 〇〇サンプル工事

管理者用コメント

7 入力

5 必要に応じて、メンバーを割当てます。

割当解除 + メンバーを割当

名前	メールアドレス	ライセンス
建設一郎	ichi-kensetsu@kentem.co.jp	

休日設定をスキップして登録

8

メンバーを
絞込むことが
できます

メンバー

名前	メールアドレス	ライセンス
建設二郎	jirou-kensetsu@kentem.co.jp	
建設三郎	saburou-kensetsu@kentem.co.jp	

9 絞込み

10 追加する

11

02 | 休日設定を行います。

- 1 [次へ] をクリックします。




- 2 休日の曜日・祝日を設定します。



- 3 休日の詳細を設定したら、[登録する] をクリックします。



- 4 クラウドサービス管理画面上に、工事データが新規登録されました。



STEP

04


「快測 Scan」の作業フローについて

快測 Scan は、iPad Pro の LiDAR センサーを使用して点群計測を行います。

最終的な成果点群を作成するには、快測ナビ Adv や KS データバンク、SiTE-Scope など関連製品と連携して、公共座標に変換した点群を生成します。ここでは、関連する製品との関わりと 2 つの作業フローをご説明いたします。

作業フロー 1


SiTE-Scope にて公共座標に変換しながら点群を取り込む



- 01 計測範囲の周辺に、標定点や検証点となる QR コードを設置する
- 02 快測ナビ Adv トータルステーションと接続し、機器設置を行う
- 03 快測ナビ Adv 観測メニューの「快測 Scan」機能で、標定点や検証点の中心座標の計測・記録を行う
- 04 快測ナビ Adv 記録した標定点・検証点データを KS データバンクにアップロードする
- 05 快測 Scan 点群のスキャンと標定点・検証点の QR コードの画像認識を行なう
- 06 快測 Scan スキャンデータを KS データバンクにアップロードする
- 07 SiTE-Scope 「快測 Scan 取込」機能で、KS データバンクから標定点・検証点データと、スキャンデータをマッチングして取り込む

作業フロー 2

快測 Scan の座標変換機能を使って、公共座標に変換した点群データを生成する



- 01 計測範囲の周辺に、標定点や検証点となる QR コードを設置する
- 02 快測ナビ Adv トータルステーションと接続し、機器設置を行う
- 03 快測ナビ Adv 観測メニューの「快測 Scan」機能で、標定点や検証点の中心座標の計測・記録を行う
- 04 快測ナビ Adv 記録した標定点・検証点データを KS データバンクにアップロードする
- 05 快測 Scan 点群のスキャンと標定点・検証点の QR コードの画像認識を同時に行う
- 06 快測 Scan 「アフィン変換」機能(推奨)または「ヘルマート変換」機能で、KS データバンクから標定点・検証点データをダウンロードして公共座標に変換する
- 07 快測 Scan LAS、または XYZ 形式で、外部アプリ (iCloud・DropBox 等) にエクスポートする

STEP

05

QR プレートの設置


快測 Scan で取得した点群を公共座標に変換するためには、標定点の座標が必要です。また変換後の座標較差を確認するために、検証点が必要となります。

弊社では QR プレートを使い、標定点や検証点を自動認識して公共座標に変換するフローをご提供しています。

ここでは弊社で販売しているオプション「快測 Scan メタル QR セット」を使用し、標定点や検証点となる QR プレートの中心座標を、快測ナビ Adv で計測する方法をご説明します。

01 | QR プレートを準備します。

- 1** メタル QR プレートを設置治具にはめ込みます。



快測 Scan メタル QR セットの詳細およびご購入について

弊社ホームページをご確認ください。

■快測 Scan オプションページ

<https://www.kentem.jp/product-service/ksscan/option/>

ご自身で QR プレートをご用意される場合

弊社ホームページにて、QR コード画像のダウンロードが可能です。

印刷の際には、QR コードの 1 辺が 100mm になる大きさで印刷してください。

また、印刷したものを現場で使いやすいように、ラミネートやプレートに貼るなどご準備ください。

■マニュアルダウンロードページ



下記ページ内の「モバイル < 快測 Scan < QR コード画像 (zip 形式)」をダウンロードしてください。

<https://www.kentem.jp/support/manual/>




02 | 快測 Scan にて、QR コードサイズを設定します。

- 1 QR コードサイズが「100mm」になっていることを確認します。
ご自身で QR プレートをご用意された場合は、QR コードのサイズを入力してください。



03 | QR プレートを計測範囲に設置します。

- 1 計測範囲の周辺に、標定点および検証点とする QR プレートを設置します。



標定点および検証点について

快測 Scan の点群スキャンは、1 回のスキャンで「 $10m \times 10m$ 程度」までが推奨となります。

計測範囲の周囲に標定点を約 4 点、始点と終点側に検証点を 1 点ずつ設置してください。

より広範囲の計測を行う場合は、「 $10m \times 10m$ 程度」に分割して複数回計測を行うことで対応可能

分割して計測した場合の各計測データは、最終的に SiTE-Scope で座標変換し、合成することができます。

公共座標に変換する場合

最終的に公共座標に変換する場合は、標定点を使ってアフィン変換、またはヘルマート変換を行います。

アフィン変換には 3 点以上（推奨 4 点以上）、ヘルマート変換には 2 点以上（推奨 4 点以上）の標定点が必要となります。

なお、より正確な変換を行うために、アフィン変換を推奨しております。

STEP 06


「快測ナビ Adv」で、標定点と検証点を計測する

設置した QR プレート中心の公共座標を、快測ナビ Adv で観測して記録します。


事前に、快測ナビ Adv でトータルステーションと接続し、器械設置を行ってください。
器械設置については、「快測ナビ 基本操作マニュアル」をご確認ください。

01 | 観測する QR グループの名称を入力し、観測に進みます。

1 [観測] → [快測 Scan] をタップします。



2 [データ作成] をタップします。



3 QR グループの名称を入力します。



4 [OK] または右下の [観測] をタップします。



02 | 標定点と検証点の中心座標を記録します。

1 標定点・検証点の種類を選択します。



2 カメラを起動します。



3 計測する QR プレートにカメラを向け、点名を認識させます。



4 プリズムを QR プレートの中心で静止し、標定点または検証点を記録します。



5 手順 **1** ~ **4** を繰り返し、設置した標定点および検証点を記録してください。

標定点・検証点の選択を間違えてしまった場合

1 をタップして表示される記録データの一覧から、標定点・検証点の種類を変更できます。

標定点・検証点の種類を間違えて記録してしまった場合は、編集してから KS データバンクにアップロードしてください。



STEP

07


標定点・検証点データを「KS データバンク」にアップロードする

記録した標定点・検証点を KS データバンクにアップロードします。

※インターネット回線への接続が必要です。

01 | アップロードする QR グループを選択します。

- 1 [観測] → [快測 Scan] をタップします。



- 2 アップロードする QR グループを選択し、[アップロード] をタップします。



02 | クラウドサービス管理画面にログインし、アップロードします。

- 1 快測 Scan の使用可能ユーザーのメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。
※すでにログイン済の場合は、ログイン画面が表示されません。



2 アップロードするクラウド工事を選択します。

※すでにクラウド工事が選択されている場合は、手順 **3** に進みます。




3 アップロードするフォルダを選択します。

※すでにフォルダ作成済の場合は、フォルダ作成画面は表示されません。



4 内容を確認し、アップロードを実行してください。



STEP


08

「快測 Scan」の画面説明

快測 Scan の各画面についてご説明します。

スキャンモード画面


計測を行うスキャンモードの画面です。
現場をスキャンし、点群データを取得します。



- 1 現在のモード
- 2 ホームへ
- 3 エディットモードへ
- 4 スキャン点数
- 5 QR 認識数
- 6 使用メモリ
- 7 点の表示サイズ
- 8 俯瞰図マップ
- 9 軌跡の表示 / 非表示
- 10 俯瞰図の表示 / 非表示
- 11 ワンショットスキャン
- 12 連続スキャン
- 13 スキャンデータのクリア
- 14 スキャンデータを保存
- 15 設定 (P24 「設定について」)

ホーム画面

スキャンデータの一覧画面です。
スキャンデータのアップロードや削除などが行えます。



- 1 現在のモード
- 2 スキャンモードへ
- 3 エディットモードへ
- 4 スキャンデータ一覧
- 5 フォルダ作成
- 6 ファイル・フォルダ移動
- 7 並び替え設定
- 8 データサイズなどの情報
- 9 削除
- 10 点群データのエクスポート
- 11 KS データバンクへアップロード
- 12 KS データバンクからダウンロード
- 13 設定 (P24 「設定について」)

エディットモード画面



設定について

【設定】をタップすると、スキャンに関する設定などを行えます。(※初期設定が推奨となります。)

[詳細設定] タブ	スキャン 設定	[計測] タブ	LiDAR 計測点の信頼度	LiDAR にて取得される点から、採用する点の信頼度を設定します。 [High] にすると信頼度は高くなりますが、計測点の数が減ることがあります。
			1スキャンの計測回数	ワンショットスキャンにおいて、ワンショットあたりの計測回数を設定します。 回数を増やすことで、ワンショットで得られる点数は増えます。
			計測間隔	上記の[1スキャンあたりの計測回数]の計測間隔を設定します。
		[点群密度] タブ	計測終了時に離れた大きな点を除外する	チェックを付けると、計測終了時に面から明らかに離れたノイズデータ等を除去します。
			スキャン点群密度	特定の箇所のみ点群の密度が濃くなってしまうのを防ぐための設定です。 「基準球半径」で設定した球体の中に、「基準球内点数」の設定した点数以上はスキャンされなくなります。
	QR コード 設定	点の重なりを抑制する	チェックを付けると、点の重なりを抑制します。 計測済みの点のカメラ視線方向に対して、重複点と判断する距離内に新たな点を記録しないように制限します。	
		QR コード サイズ 設定	QR コードの 1 辺の長さを設定します。快測 Scan オプションの「メタル QR プレート」は 100mm です。 ご自身で QR プレートを用意された場合は、正確なサイズを設定してください。	
		画像出力設定	画像出力に関する設定を行うことができます。	
		背景色設定	背景色に関する設定を行うことができます。	
	[情報] タブ	バージョンなどの情報が表示されます。		

STEP

09

点群のスキャンを実施する

快測 Scan で現場をスキャンして、点群データを取得します。

より広範囲の計測を行う場合は、「10m × 10m 程度」に分割して複数回計測を行うことで対応可能です。分割して計測した場合の各計測データは、最終的に SiTE-Scope で座標変換し、合成することができます。

点群をスキャンする上での注意点については、P49 をご確認ください。

01 | 快測 Scan の連続スキャン機能で、点群のスキャンと QR 認識を行います。

- 1 スキャンモードの [連続スキャン] をタップします。



スキャンモードが表示されていない場合


画面左上の [] をタップして、スキャンモードに切り替えてください。

連続スキャン機能について


連続スキャン機能では、スキャン（開始 / 一時停止）と QR 認識を切り替えながら作業します。




- 2** 標定点や検証点付近では、QR プレートを認識させます。
[QR 認識] をタップし、QR プレートにカメラを向けます。




- 3** 認識すると、QR プレートの中心にピンが立ちます。ピンの中心が合っていることを確認します。



- 4** 点群のスキャンを開始する場合は、[スキャン (開始)] をタップします。
端末をゆっくり動かしながら、移動して計測していきます。
次の QR プレートに近づいたら、[一時停止] をタップします。



- 5** 手順 **2** ~ **4** を繰り返し、計測範囲全体のスキャンと QR 認識を行います。
計測完了後、[計測終了] をタップします。





02 | スキャンデータを保存します。

1 計測終了後に表示されるメッセージの「はい」、またはスキャンモード画面下部の【保存】をタップし、スキャンデータを保存してください。



保存したスキャンデータについて

保存したスキャンデータは、ホーム画面のスキャンデータ一覧に追加されます。



STEP

10

スキャンデータを確認・編集する

スキャンデータの確認・編集は、エディットモードで行います。

エディットモードでは、データの確認や座標変換、距離計測などが行えます。

01 | スキャンデータをエディットモードで確認します。

- 1 ホーム画面にて、確認したいスキャンデータを選択し、[エディットモードへ] をタップします。



ホーム画面が表示されていない場合

画面左上の をタップして、ホーム画面に切り替えてください。


- 2 点群全体が 3D で表示されます。
計測漏れがないかなどを確認します。




02 | 快測ナビからアップロードした標定点・検証点データをダウンロードします。

※インターネット回線への接続が必要です。


- 1 [座標変換] をタップし、[QR データダウンロード] をタップします。



- 2 快測ナビから KS データバンクにアップロードした標定点・検証点データをダウンロードします。



3 クラウド工事とフォルダを選択します。




4 ダウンロードする標定点・検証点データを選択します。



03 | スキャンデータの検証点の座標較差を確認します。


1 [アフィン変換] または [ヘルマート変換] をタップします。

※推奨：アフィン変換（標定点 3 点以上の場合）



2 [変換レポート] をタップし、検証点の座標較差を確認します。

現場で精度確認を行い、精度が悪い場合は計測し直します。




04 | 座標変換した状態を保存します。

1 [戻る] をタップし、[保存] をタップします。



2 ファイル名を入力し、上書き保存してください。



STEP 11

スキャンデータを「KS データバンク」にアップロードする

保存したスキャンデータを KS データバンクにアップロードします。

※インターネット回線への接続が必要です。


⚠️ スキャンデータのアップロードについて

スキャンデータは点群などのデータが含まれるため、大容量となります。

そのため、アップロードする際は、モバイルデータ通信ではなく、Wi-Fi 環境でのアップロードを推奨いたします。

01 | アップロードするスキャンデータを選択します。

- ホーム画面にて、アップロードしたいスキャンデータを選択し、[アップロード] をタップします。



ホーム画面が表示されていない場合

画面左上の をタップして、ホーム画面に切り替えてください。

02 | アップロードを実行します。

1

アップロード先のクラウド工事およびフォルダを確認し、[OK] をタップします。

※アップロード先の工事およびフォルダが選択されていない場合は、[アップロード先選択] をタップし、選択してください。



STEP 12

体積計算を行う

計測した点群から快測 Scan で簡易な体積計算ができます。点高法によりレベル面や傾斜面と比較して体積を算出します。

01 | 体積計算したい点群データを、エディットモードで確認します。

- 1 ホーム画面にて、体積計算したいスキャンデータを選択し、[エディットモードへ] をタップします。



- 2 点群が 3D で表示されます。




02 | 体積計算を行います。

- 1 [点高法体積計算] をタップします。



- 2 点群と比較して、体積計算を行う対象となる基準面の種類を選択します。
※ここでは「DL 面（水平面）」の手順でご説明いたします。




3 体積計算したい範囲・点群密度間隔・グリッド間隔を設定して、[計算実行] をタップします。



4 基準となる DL 面（水平面）の高さを設定します。



5 計算結果を確認します。



8 確認


「積載物量算出」について



「積載物量算出（容積 + 差）」にチェックを付け、容積に数値を入力すると、積載物量を算出することができます。

「積載物量算出」のイメージ

特定の容積が決まった箱に土砂など集積した場合、①箱の天端より下の体積を算出し、②天端より上の体積を加算することで、土砂の体積を確認することができます。



STEP 13

面積計算を行う

計測した点群から指定した領域内の面積計算ができます。計算結果として「高さを無視した 2D 面積」と「高さを加味した 3D 面積」が確認できます。現場で計測してすぐに概算面積を把握でき、様々なシーンで活用ができます。

01 | 面積計算したい点群データをエディットモードで確認します。

- 1 ホーム画面にて、面積計算したいスキャンデータを選択し、[エディットモードへ] をタップします。




- 2 点群が 3D で表示されます。



02 | 面積計算を行います。

1 [面積計算] をタップします。




2 面積計算方法を選択します。




3 面積計算したい領域を設定します。

[移動][追加][削除] より、領域の端点を調整します。



- 4 領域内の点群に三角網の面を生成し、面の合計面積を計算します。
三角網に使用する点の点群密度間隔を設定して、[計算実行] をタップします。



- 5 計算された面積の結果を確認します。



STEP 14

点群をスライスして断面を確認する


計測した点群を基準線に沿ってスライスし、断面ビューを確認できます。断面にスライスすることで点群の重なりや高さ・厚さなど、より確認しやすくなります。座標変換済みのスキャンデータであれば、時間軸の異なる点群を同時にスライスもできます。

01 | スライスしたい点群データを、エディットモードで確認します。

- 1 ホーム画面にて、スライスしたいスキャンデータを選択し、[エディットモードへ] をタップします。



- 2 点群が 3D で表示されます。




02 | スライスする基準線を指定し、断面を確認します。


1 [スライス] をタップします。



2 スライスの基準線を指定します。基準線の起点・終点をタップします。



3 スライダーでスライス位置を調整し、スライスされた断面を確認します。



距離計測
も可能

STEP 15

「SiTE-Scope」に快測 Scan データを取り込む

SiTE-Scope にて、快測 Scan でアップロードしたスキャンデータと、快測ナビ Adv でアップロードした標定点・検証点データをマッチングし、公共座標に変換しながら取り込みます。


※インターネット回線への接続が必要です。

01 | SiTE-Scope にて、クラウド工事を選択します。


- 1 [ホーム] タブ→ [快測 Scan 取込] をクリックします。



- 2 快測 Scan の使用可能ユーザーでログインします。
※すでにログイン済の場合は、表示されません。




- 3 取り込み元のクラウド工事を選択します。



02 | スキャンデータと標定点・検証点データをマッチングし、取り込みます。

- 1 取り込みを行うスキャンデータ（快測 Scan データ）と標定点・検証点データ（快測ナビデータ（QR））を選択します。



分割して複数回
計測した場合

分割して複数回計測した場合は、[連続取込] から各計測データを取り込んでください。
各計測データを座標変換し、合成して取り込むことができます。




- 2 変換方法を選択します。

※推奨：アフィン変換（標定点 3 点以上の場合）




3 取り込みが完了しました。点群を確認します。



検証点の座標較差などの確認について

表示レイヤツリーの取り込んだ点群を選択すると、ツリープロパティにて各検証点の座標較差などを確認することができます。また、「帳票出力」ボタンをクリックすると、「精度確認試験結果報告書」を Excel 出力することができます。



点群をスキャンする上での注意点

点群をスキャンする上での注意点をご説明します。

精度が確保できる範囲について

- ・1スキャンにおける計測範囲は、「10m × 10m 程度」までとする。
- ・直線的に標定点を配置しない。

標定点や検証点の配置について

- ・計測範囲の周囲に、最低4点以上の標定点となるQRプレートを設置する。
- ・推奨として、計測範囲の4隅に配置する。
- ・検証点は、1スキャンにつき1点程度配置する。(P17参照)

標定点や検証点の真値の観測について

- ・QRプレートの中心座標は、快測ナビAdvにてトータルステーションで観測する。
トータルステーションは、基準点上または後方交会法にて設置する。
- ・TSの器械設置時には、TSと既知点の距離は、3級TSの場合は斜距離100m以内(2級TS以上は150m)とする。
- ・後方交会法を利用する場合は、2点の工事基準点の狭角を30°～150°以内(90°～120°以内が推奨)となる
ように、またそれぞれの工事基準点までの距離が同等程度になるように設置する。

計測に関する留意点

- ・点群のスキャン中は、急激に端末を動かすことなく、ゆっくりと計測漏れがないようにスキャンする。
- ・スキャン中にQRプレート付近に来た際には、スキャンを一時停止し、QRプレートの画像認識を行う。
確実に中心にピンが認識した状態で確定すること。
- ・iPad Proを扇状に左右にゆっくり振りながら移動して計測する。
- ・同じ箇所を重複してスキャンしないように、作業者の移動軌跡を検討した観測計画を立てて計測を行う。

ご注意

- (1) 本書の内容およびプログラムの一部、または全部を当社に無断で転載、複製することは禁止されております。
- (2) 本書およびプログラムに関して将来予告なしに変更することがあります。
- (3) プログラムの機能向上、または本書の作成環境によって、本書の内容と実際の画面・操作が異なってしまう可能性があります。この場合には、実際の画面・操作を優先させていただきます。
- (4) 本書の内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点・誤り・記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (5) 本書の印刷例および画面上の会社名・数値などは、実在のものとは一切関係ございません。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Excel、Word は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、Acrobat は Adobe KK（アドビ株式会社）の商標です。

Apple、Apple ロゴ、iPad Pro は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store、iCloud は Apple Inc. のサービスマークです。

iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

QR コードは、株式会社 デンソーウェーブの登録商標です。

Dropbox は、米国 Dropbox, Inc. の商標または登録商標です。

その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

？ ソフトの操作に困ったら「サポートページ」をご活用ください！

機能・操作に関するサポートコンテンツを多数ご用意しております。

よくあるご質問(FAQ)、PDFマニュアルなどをご確認いただけます。

業務効率化や不明点の確認・学習にお役立てください。



お知らせ



FAQ



マニュアル



サポート
など

The screenshot shows the KENTEM support website. At the top, there's a navigation bar with links for 'リカート', 'マイページ', 'お問い合わせ', and '新規登録'. Below the navigation, there's a section titled 'おすすめのサポート' (Recommended Support) featuring six cards: 'よくあるご質問 (FAQ)' (FAQ), 'マニュアルダウンロード' (Manual Download), '【操作手順】電話 (モバイルサポート)' (Operation Guide - Phone (Mobile Support)), 'FAQ (WEB版) 動画' (FAQ (Web Version) Video), '資料ダウンロード' (Document Download), and 'チャットサポート' (Chat Support). Each card has a brief description and a link.

KENTEM サポート



株式会社 建設システム 〒417-0862 静岡県富士市石坂 312-1 TEL 0570-200-787

2025 年 10 月 27 日 発行

このマニュアルは、快測 Scan Ver.1.91.00 の画面で作成しています。